



Summary Visit PT. CIPTA USAHA SEJATI - 2026-02-09

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Inclined Fresh Fruit Bunch Conveyor Line B No. 1	20.000 H / 48 Bln	1.934 jam operasional (9 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi teeth sprocket sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian sprocket</u> • <u>Disarankan untuk mengoptimalkan Steam Injection agar mengurangi kotoran pada roller chain</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 16.870 jam - HM awal 14.936 jam = 1.934 Jam Operasional (9 bulan),
2	Distribusi Fresh Fruit Bunch Line B	20.000 H / 48 Bln	1.523 jam operasional (9 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi rel/liner sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan penyisipan rel/liner</u> • <u>Disarankan untuk mengoptimalkan Steam Injection agar mengurangi kotoran pada roller chain</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 16.459 jam - HM awal 14.936 jam = 1.523 Jam Operasional (9 bulan),
3	Empty Bunch Press Conveyor No. 1	20.000 H / 48 Bln	4.681 jam operasional (9 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disarankan untuk melakukan pemasangan plate pelindung chain di bawah chute (kiri & kanan) agar umpan yang jatuh tidak langsung mengenai conveyor chain. *URGENT</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 8.541 jam - HM awal 3.860 jam = 4.681 Jam Operasional (9 bulan),
4	Empty Bunch Press Conveyor No. 5	20.000 H / 48 Bln	4.681 jam operasional (9 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kondisi rel/liner sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan penyisipan rel/liner *URGENT</u> • <u>Disarankan untuk pembersihan bunch press yang sangkut pada sprocket dan chain. *URGENT</u> • <u>Disarankan untuk melakukan pemasangan plate pelindung chain di bawah chute (kiri & kanan) agar umpan yang jatuh tidak langsung mengenai conveyor chain. *URGENT</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 8.541 jam - HM awal 3.860 jam = 4.681 Jam Operasional (9 bulan),
5	Empty Bunch Press to Boiler No. 1	17.000 H / 42 Bln	5.093 jam operasional (21 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Disarankan untuk melakukan pemasangan plate pelindung chain di bawah chute (kiri & kanan) agar umpan yang jatuh tidak</u>

				<p><u>langsung mengenai conveyor chain. *URGENT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime diluar HM 1.050 Jam + HM terakhir 4.043 Jam = 5.093 Jam Operasional (21 bulan),
6	Empty Bunch Press to Boiler No. 2	17.000 H / 42 Bln	5.093 jam operasional (21 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime diluar HM 1.050 Jam + HM terakhir 4.043 Jam = 5.093 Jam Operasional (21 bulan),
7	Inclined Fruit Scrapper Line A No. 1	20.000 H / 48 Bln	4.681 jam operasional (8 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> <u>Kondisi conveyor chain sudah mengalami kemuluran</u> <u>disarankan untuk melakukan adjusting/penyetelan pada take up bearing</u> <u>Disarankan untuk melakukan pemasangan plate pelindung chain di bawah chute (kiri & kanan) agar umpan yang jatuh tidak langsung mengenai conveyor chain. *URGENT</u> Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 8.541 jam - HM awal 3.860 jam = 4.681 Jam Operasional (8 bulan),
8	Fibre & Shell Moving Floor		2.465 jam operasional (5 bulan)	<ul style="list-style-type: none"> <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pemasangan full MAX pada tanggal 07 September 2025</u> <u>Garansi yang diberikan MAXCHAIN adalah 20.000 Jam Operasional / 48 Bulan (mana yang tercapai lebih dahulu)</u> Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 49.777 jam - HM awal 47.312 jam = 2.465 Jam Operasional (5 bulan),