



Summary Visit PT. ANDES AGRO INVESTAMA - SEI KERANDI MILL - 2025-09-23

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	EFB Pressed Conveyor No. 1		29 jam operasional (1 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pemasangan full MAX pada tanggal 21 September 2025</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 33.842 jam - HM awal 33.813 jam = 29 Jam Operasional (1 bulan),
2	Fruit Elevator No. A Line 1	20.000 H / 48 Bln	3.640 jam operasional (8 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 35.253 jam - HM awal 31.613 jam = 3.640 Jam Operasional (8 bulan),
3	Fruit Elevator No. B Line 1	20.000 H / 48 Bln	15.233 jam operasional (35 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan faktor operasional</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime diluar HM 10.590 Jam + HM terakhir 4.643 Jam = 15.233 Jam Operasional (35 bulan),
4	Fuel Conveyor No. 2	25.000 H / 60 Bln	14.533 jam operasional (33 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : 14.533 Jam Operasional (33 bulan),
5	Fresh Fruit Bunch No. 5		±3.500 jam operasional (7 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• <u>Disarankan mengaplikasikan Steam Injection untuk pembersihan kotoran yang melekat disela-sela roller (menyebabkan roller tidak berputar & bergesekan dengan rel/liner secara kontinu sehingga roller aus petak)</u>• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 1.500 jam + (4 Bulan x 25 Hari kerja x 20 Jam kerja) = 3.500 Jam Operasional Pabrik (7 bulan),