



Summary Visit PT. BERKAT CIPTA ABADI - 2026-06-05

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Submarget Ash Boiler 45 T	10.000 H / 12 Bln	±10.050 jam operasional (25 bulan)	• <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan dan korosif pada roller dan bushing yang signifikan faktor umpan yang dibawa dan faktor lifetime bulan chain sudah maksimal</u> • <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian conveyor chain</u> • <u>Disarankan untuk tetap memperhatikan kondisi air agar conveyor chain dapat beroperasi dengan baik</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 7.425 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 10.050 Jam Operasional Pabrik (25 bulan),
2	Ash Boiler	5.000 H / 12 Bln	±11.925 jam operasional (29 bulan)	• <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan dan korosif yang signifikan pada bushing dan roller (petak) faktor umpan yang dibawa dan faktor lifetime chain sudah maksimal</u> • <u>disarankan untuk melakukan pergantian conveyor chain</u> • <u>Disarankan untuk tetap memperhatikan kondisi air agar conveyor chain dapat beroperasi dengan baik</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 9.300 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 11.925 Jam Operasional Pabrik (29 bulan),
3	SFB Conveyor No. 4 (Distribution)	15.000 H / 36 Bln	±8.550 jam operasional (20 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 5.925 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 8.550 Jam Operasional Pabrik (20 bulan),
4	Distribution Fuel Boiler	15.000 H / 36 Bln	±10.800 jam operasional (26 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 8.175 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 10.800 Jam Operasional Pabrik (26 bulan),