



Summary Visit PT. HINDOLI TANJUNG DALAM - 2026-08-04

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Horizontal Empty Bunch No. 1	25.000 H / 60 Bln	5.416 jam operasional (23 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 49.784 jam - HM awal 44.368 jam = 5.416 Jam Operasional (23 bulan) ,
2	Horizontal Empty Bunch Conveyor No. 2	25.000 H / 60 Bln	5.425 jam operasional (23 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 50.017 jam - HM awal 44.592 jam = 5.425 Jam Operasional (23 bulan) ,
3	Inclined Empty Bunch Conveyor No. 3	25.000 H / 60 Bln	5.432 jam operasional (23 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime diluar HM 530 Jam + HM terakhir 4.902 Jam = 5.432 Jam Operasional (23 bulan) ,
4	Feeding Bunch Press No. 1	25.000 H / 60 Bln	1.681 jam operasional (8 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 23.610 jam - HM awal 21.929 jam = 1.681 Jam Operasional (8 bulan) ,
5	Fruit Elevator No. 1	20.000 H / 48 Bln	6.865 jam operasional (28 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : HM Terakhir 44.701 jam - HM awal 37.836 jam = 6.865 Jam Operasional (28 bulan) ,
6	Fuel Feeding Conveyor	25.000 H / 60 Bln	2.361 jam operasional (8 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : 2.361 Jam Operasional (8 bulan) ,
7	Fresh Fruit Bunch Conveyor No. 2		±23.250 jam operasional (93 bulan)	• <u>disarankan untuk adjusting/penyetelan conveyor chain agar alignment kembali</u> • <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami kemuluran dan keausan pada roller (petak) dan bushing faktor operasional dan faktor lifetime sudah maksimal</u> • <u>disarankan untuk melakukan persiapan pergantian conveyor chain</u> • <u>Kondisi teeth sprocket sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan pergantian sprocket</u> • <u>Kondisi rel/liner sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan penyisipan rel/liner</u> • <u>Kondisi lock nut pengikat scrapper sudah mengalami keausan</u> • <u>disarankan untuk melakukan pergantian/perbaikan lock nut</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 21.375 jam + (5 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 23.250 Jam

				<i>Operasional Pabrik (93 bulan),</i>
8	Wet Kernel Elevator	15.000 H / 36 Bln	±11.905 jam operasional (48 bulan)	• <u>Kondisi komponen conveyor chain sudah mengalami keausan faktor operasional</u> • • <u>HM dalam kondisi mati, disarankan untuk melakukan perbaikan/pergantian HM</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 10.030 jam + (5 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 11.905 Jam Operasional Pabrik (48 bulan),

