



Summary Visit PT. TUNAS SAWA ERMA (CPO A) - 2026-06-04

No	Station Name	Warranty	Lifetime	Problem
1	Fresh Fruit Bunch No. 3 Line A	15.000 H / 36 Bln	±8.000 jam operasional (20 bulan)	Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 5.375 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 8.000 Jam Operasional Pabrik (20 bulan),
2	Fresh Fruit Bunch No. 1 Line B	15.000 H / 36 Bln	±3.750 jam operasional (10 bulan)	Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 1.125 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 3.750 Jam Operasional Pabrik (10 bulan),
3	Fresh Fruit Bunch No. 2 Line B	15.000 H / 36 Bln	±7.075 jam operasional (17 bulan)	Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 4.450 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 7.075 Jam Operasional Pabrik (17 bulan),
4	Sterilizer Fruit Bunch No. 2 Line B (Vertical Sterilizer)	15.000 H / 36 Bln	±14.500 jam operasional (33 bulan)	<u>Kondisi conveyor chain sudah mengalami keausan pada bushing faktor operasional</u> <u>Kondisi station untuk kedepannya tidak digunakan lagi faktor adanya pergantian sterilizer</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 11.875 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 14.500 Jam Operasional Pabrik (33 bulan),
5	Sterillizer Fruit Bunch Inclined Line II No. 2	15.000 H / 36 Bln	±8.750 jam operasional (22 bulan)	Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 6.125 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 8.750 Jam Operasional Pabrik (22 bulan),
6	Horizontal Empty Bunch Press To IEBC	15.000 H / 36 Bln	±16.250 jam operasional (37 bulan)	<u>Kondisi conveyor chain mengalami keausan pada roller dan bushing yang menyebabkan kemuluran pada conveyor chain faktor operasional dan lifetime sudah maksimal</u> <u>disarankan untuk melakukan pergantian conveyor chain</u> - Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 13.625 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 16.250 Jam Operasional Pabrik (37 bulan),

7	Fruit Elevator No. 1	15.000 H / 36 Bln	±14.750 jam operasional (37 bulan)	• <u>Kondisi conveyor chain mengalami keausan pada roller dan bushing yang menyebabkan kemuluran pada conveyor chain faktor operasional dan lifetime sudah maksimal</u> • <u>disarankan untuk melakukan pergantian conveyor chain</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 12.125 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 14.750 Jam Operasional Pabrik (37 bulan),
8	Fruit Elevator No. 2		±2.250 jam operasional (6 bulan)	• <u>Kondisi conveyor chain sudah dilakukan pemasangan baru pada 20 Desember 2025</u> • Record Lifetime pada visit terakhir adalah : 6 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam Kerja = 2.250 Jam Operasional Pabrik (6 bulan),
9	Fruit Elevator No. 3	15.000 H / 36 Bln	±8.000 jam operasional (20 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 5.375 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 8.000 Jam Operasional Pabrik (20 bulan),
10	Horizontal Fiber & Shell	15.000 H / 36 Bln	±3.000 jam operasional (8 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 375 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 3.000 Jam Operasional Pabrik (8 bulan),
11	Fiber & Shell Conveyor Line A	15.000 H / 36 Bln	±7.075 jam operasional (17 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 4.450 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 7.075 Jam Operasional Pabrik (17 bulan),
12	Fuel Feed Conveyor Line B	15.000 H / 36 Bln	±7.625 jam operasional (19 bulan)	• Record Lifetime pada visit terakhir adalah : Lifetime sebelumnya 5.000 jam + (7 Bulan x 25 Hari kerja x 15 Jam kerja) = 7.625 Jam Operasional Pabrik (19 bulan),